

# MANUTENZIONE PRODOTTI CLOTHES CARE

Per la manutenzione del prodotto attenersi ai simboli dell'etichetta  
Follow label symbols for garments maintenance

## Simboli di lavaggio care symbols

Ciclo di lavaggio  
Machine washing



Temperatura acqua  
Water temperature



Stiratura  
Ironing



Candeggio  
Bleach




Lavaggio a secco  
Dry clean



Asciugatrice  
Tumble dry



# TABELLA CONVERSIONE TAGLIE SIZE CONVERSION CHART



## UOMO / MAN

| International | XXS   | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ITALY         | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| FRANCE/SPAIN  | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| GERMANY       | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |

|               |       |       |       |        |         |         |         |         |
|---------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| A - Torace cm | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 |
| B - Vita cm   | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90  | 90-98   | 98-106  | 106-117 | 117-129 |

## DONNA / WOMAN

| International | XXS   | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ITALY         | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| FRANCE/SPAIN  | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| GERMANY       | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |

|               |       |       |       |       |        |         |         |         |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| A - Torace cm | 68-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 |
| B - Vita cm   | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91  | 91-103  | 103-115 | 115-127 |